#### Протокол предварительной автоматизированной проверки КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

(Способ проверки: Проверка по данным ФГИС ЕГРН)

Дата и время формирования:

09.07.2025 в 13:52

#### Исходные данные

Пакет: MapPlanTerritory ba7ae052-17bd-41b9-970c-ab0bd0aa2539.zip

Версия схемы: 01

#### Кадастровый инженер

Жаренков Максим Николаевич

Уникальный реестровый номер: 11918

Дата завершения кадастровых работ: 08.07.2025

#### Заказчик кадастровых работ

Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Донской

#### Основание для выполнения комплексных кадастровых работ

Тип документа: ПРОЧИЕ

Номер: 0366200035625002275001

Дата: 05.05.2025

#### Номера кадастровых кварталов, в которых выполняются работы

71:26:020105

#### Результат проверки

#### Этап 1: Форматно-логический контроль

Соответствие проверяемого ZIP-архива допустимому формату	
Проверка загруженного ZIP-архива	успешно
Наличие XML-файла с семантическими сведениями в составе пакета	
Проверка наличия в корневом каталоге пакета XML-файла, содержащего семантические сведения	успешно
Проверка имени XML-файла на совпадение с именем пакета	успешно
Соответствие проверяемого ХМL-файла схеме	
Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме	успешно
Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле	успешно

### Проверка файла электронной подписи для XML-файла с семантическими сведениями в составе пакета

Проверка наличия в корневом каталоге файла электронной подписи (.SIG) к пакету

с ошибками

Пакет, загружаемый для проверки, должен содержать в корневом каталоге один файл электронной подписи для xml-файла с семантическими сведениями документа

Проверка электронной подписи (.SIG) XML-файла

с ошибками

XML-файл с семантическими сведениями документа не прошел проверку электронной подписи: Подпись или подписанные данные не найдены

## Сопоставление сведений о кадастровом инженере в проверяемом ХМL-файле и файле электронной подписи

Проверка файла электронной подписи на соответствие сведениям о кадастровом инженере в проверяемом XML-файле

с ошибками

Не удалось получить данные из файла подписи

#### Контроль полноты состава материалов проверяемого пакета

Проверка соответствия сведений о приложениях, указанных в проверяемом ХМL-файле, фактически загруженным в составе пакета файлам-вложениям

**успешно** 

## Проверка файла электронной подписи для каждого файла-вложения в составе проверяемого пакета

Проверка наличия собственной электронной подписи (.SIG) для каждого файлавложения

с ошибками

В пакете отсутствуют (или неверно размещены) файлы электронной подписи для файловвложений: [Applied\_files/SchemeGeodesicPlotting.pdf, MapPlanTerritory\_ba7ae052-17bd-41b9-970cab0bd0aa2539.xml, Applied\_files/Документ.pdf, Applied\_files/SchemeDisposition.pdf]

Проверка электронной подписи (.SIG) для файлов вложений

с ошибками

Пакет, загружаемый для проверки, содержит вложения, которые не прошли проверку электронной подписи: [Applied\_files/SchemeGeodesicPlotting.pdf, Applied\_files/Документ.pdf, Applied\_files/SchemeDisposition.pdf]

#### Уникальность имени загруженного для проверки пакета

Проверка уникальности имени ZIP-архива среди ранее загруженных

успешно


проверка уникальности имени дір-архива среди ранее загруженных	успешно
Состав XML-файла (логическая корректность)	
Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети	успешно
Наличие приборов измерения	успешно
Проверка координат при уточнении границ	успешно
Проверка координат уточняемых земельных участков в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ	успешно
Правильность указания земельных участков для объектов капитального строительства	успешно
Правильность указания объектов капитального строительства, расположенных на уточняемом земельном участке	успешно
Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков	успешно
Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости	успешно
Проверка контуров объектов недвижимости	успешно


#### Этап 2: Анализ объектов

#### Объект №1

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 32.19, расчётная - 32.19

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:115 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1090.72, расчётная - 1090.72

_		U			_
IINORE	рка топол	огической	Konn	PKTHOCTU	ODBEKTA
pobc	pka iono,	or micekom	NOPP.		OUBCRIA

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:22 в обращении сf4c498d-b00a-44f2а3ес-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:56 в обращении cf4c498d-b00a-44f2а3ес-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

#### Объект №3

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 997.18, расчётная - 997.18

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков

с ошибками

Обнаружено пересечение с ЗУ 71:26:000000:11431(42). Площадь пересечения 0.14 кв.м. Точность проведения проверки: 0.03. Обнаружены точки [309318.86, 719976.49] Смежного ЗУ 71:26:000000:11431(42), расположенные в границах проверяемого ЗУ. Обнаружены точки [309318.93, 719976.10] Смежного ЗУ 71:26:000000:11431(42), расположенные в границах проверяемого ЗУ.

Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно

#### Смежные границы

предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11532. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

#### План объекта




Кадастровый квартал
Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 415.30, расчётная - 415.30

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11242. Буферная зона 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зон чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 625.20, расчётная - 625.20

_			_
IInorenka	топологической	KONNEKTHOCT	u obzekta
TIPOBEPRE	i iononon ii icckon	ROPPERTIOET	n oo ben iu

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:18. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:39 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

успешно

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

#### Объект №6

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 780.73, расчётная - 780.73

#### Проверка топологической корректности объекта

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

Проверка топологической корректности успешно

#### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:32. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:76 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы:

5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно
План объекта  71:26:020105:57	успешно
Потошто	_
Легенда	
Кадастровый квартал	

Земельные участки

Проверяемый участок

Проверяемая часть участка



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 614.67, расчётная - 614.67

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

#### Объект №8

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 611.95, расчетная - 611.95	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:26 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

#### План объекта




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 681.71, расчётная - 681.71


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:100 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 732.40, расчётная - 732.40


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



## Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 657.70, расчётная - 657.70


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	/преждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1203. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 620.15, расчётная - 620.15

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 310.15, расчётная - 310.15

оощия площидь объекти (кв. ну. заявленния этолэ, рас тетния этолэ	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1348. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:221(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:5. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

успешно

успешно

#### Объект №14

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 900.23, расчётная - 900.23	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:97 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-	


a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы:

5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:57 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

#### Объект №15


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 632.16, расчётная - 632.16	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:99 в обращении cf4 a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зо 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 301.89, расчётная - 301.89

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 613.92, расчётная - 613.92

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

#### Объект №18

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 688.86, расчётная - 688.86	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1346. Буферная зона чересп м.	олосицы: 5
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

#### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

с ошибками

Объект топонекорректен. Обнаружено самопересечение в точке: [719842.49 309233.02]. Точность проведения проверки: 0.01.

#### Объект №20

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 889.36, расчётная - 889.36

оощия площидь объекти (кв. му. заявленная обз.зо, расленная обз.зо	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона черм.	респолосицы: 5
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

#### Объект №21

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 300.95, расчётная - 300.95

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 300.95, расчётная - 300.95	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта

успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

#### Смежные границы

предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:1232(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:94 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков


успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

#### План объекта






Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 300.80, расчётная - 300.80

Оощая площадь ооъекта (кв. м): заявленная - 300.80, расчетная - 300.80	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1232(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:135 зона чересполосицы: 5 м.	9. Буферная
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 300.88, расчётная - 300.88

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1346. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:92 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 654.64, расчётная - 654.64

общия площидь объекти (кв. м). Заявленния объекти объекти	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:76 в обращении cf4c498 a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона ч 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:30 в обращении cf4c a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона ч 5 м.	ересполосицы: c498d-b00a-44f2-
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

успешно

успешно

#### Объект №25

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 620.76, расчётная - 620.76

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1017.11, расчётная - 1017.11	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	дупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:79 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

#### Объект №27

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1000.40, расчётная - 1000.40

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:63 в обращении cf4c498d-b00a-44f2a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

#### План объекта








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 999.62, расчётная - 999.62


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 633.39, расчётная - 633.39


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:113 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 995.96, расчётная - 995.96


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 24.80, расчётная - 24.80


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:10 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:125 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 24.01, расчётная - 24.01


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:143 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1363 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:115 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.18, расчётная - 20.18

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:143 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.73, расчётная - 20.73

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:27 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно




# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.65, расчётная - 30.65

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:143 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:158 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 12.36, расчётная - 12.36

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:127 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:1363 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:141 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:125 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	

# Проверка корректности определения координат характерных точек успешно Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.03, расчётная - 20.03

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:161 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.03, расчётная - 20.03

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:141 в обращении сf4с498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	


Проверка корректности определения координат характерных точек успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.95, расчётная - 23.95

Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Пересечение границ земельных участков	успешно	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно	
Попадание в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно	
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно	
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно	
Смежные границы	предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:157 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.		
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно	
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно	
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно	



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.98, расчётная - 23.98	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	дупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b0 a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона череспорым.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно

успешно

успешно

### Объект №41

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 36.08, расчётная - 36.08	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
06 000000000000000000000000000000000000	64 400 1100 4460

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 600.03, расчётная - 600.03

Оощая площадь объекта (кв. м): заявленная - обосоз, расчетная - обосоз	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона черм.	респолосицы: 5
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №43

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 39.11, расчётная - 39.11

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 39.11, расчетная - 39.11	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:161 в обращении сf4с498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:158 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:157 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:166 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:197 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:33 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:121 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:121 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек


успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно



•	•
	Кадастровый квартал
	Земельные участки
	Проверяемый участок
	Проверяемая часть участка
	Результаты взаимодействия

Легенла

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 33.14, расчётная - 33.14

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

успешно

# Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

# Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:161 в обращении сf4с498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:195 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:158 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:141 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:157 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:33 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:121 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:121 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.61, расчётная - 30.61

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал

успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта

успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

### Смежные границы

предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:1363 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:195 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:158 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:141 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:157 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:121 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:210 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:210 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек


успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ


успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 19.98, расчётная - 19.98


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 600.29, расчётная - 600.29

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 24.04, расчётная - 24.04

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

успешно

успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:143 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:125 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

### Объект №49

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 806.46, расчётная - 806.46

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:218. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11532. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно


Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

### План объекта




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 738.72, расчётная - 738.72


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1347. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11532. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



## Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 855.00, расчётная - 855.00


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	редупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:000000:11532. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11294(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1232(10). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1347. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 599.63, расчётная - 599.63


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 906.81, расчётная - 906.81

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 40.00, расчётная - 40.00

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	предупреждение
ЗУ имеет пересечение с КК 71:26:020104: 2.18 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 37.82 кв.м.	<i>(</i> 71:26:020105:
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

### Объект №55

5 м.

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.62, расчётная - 30.62	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:188 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы:	

успешно


Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков

успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

### План объекта



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 818.29, расчётная - 818.29

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

### Объект №57

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 638.14, расчётная - 638.14	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:39 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересицы:	

5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:208 в обращении cf4c498d-b00a-

44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона

чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### План объекта




### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 700.22, расчётная - 700.22

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1163.93, расчётная - 1163.93

Проверка топологической	корректности объекта
-------------------------	----------------------

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:68. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:60 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

успешно

успешно

успешно

### Объект №60

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.53, расчётная - 30.53

### Проверка топологической корректности объекта

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно


Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:132 в обращении cf4c498d-b00a-44f2а3ес-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:188 в обращении cf4c498d-b00a-

44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона	
чересполосицы: 5 м.	

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### План объекта



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка




Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 728.34, расчётная - 728.34

проверка топологической корректности объекта	

Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:32. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:97 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:77 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	


Проверка корректности определения координат характерных точек успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 34.42, расчётная - 34.42

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a- 44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 806.04, расчётная - 806.04

Проверка топологической корректности объекта
Проверка топологической корректности
Ппостпанственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно

Смежные границы предупреждение Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зона чересполосицы: 5

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

успешно

успешно

### Объект №64

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 654.66, расчётная - 654.66

### Проверка топологической корректности объекта

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

Проверка топологической корректности успешно

_	<b>-</b>	_
Прост	ранственный анализ	ODBEKTA
poc.,	panerbennibin anamins	O D D C I I I I

Пересечение границ земельных участков успешно
Равенство координат смежных ЗУ успешно
Попадание в кадастровый квартал

Полное вхождение в кадастровый квартал

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно Смежные границы

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1208. Буферная зона чересполосицы: 5

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 451.96, расчётная - 451.96

Оощия площидь объекти (кв. м). Заявленния - 451.90, расчетния - 451.90	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зона че м.	ересполосицы: 5
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №66

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 39.49, расчётная - 39.49

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 39.49, расчетная - 39.49	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:210 в обращении cf4c498d-b00a-44f2a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м

Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №67

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 655.38, расчётная - 655.38	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:106 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

### Объект №68

Общая площаль объекта (кв. м): заявленная - 26.66 расчётная - 26.66

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.66, расчётная - 26.66	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно

успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 672.31, расчётная - 672.31


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:1346. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 836.13, расчётная - 836.13

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1365. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1123.65, расчётная - 1123.65

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	дупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11431(41). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

успешно

### Объект №72

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 599.97, расчётная - 599.97	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:30 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	


Проверка корректности определения координат характерных точек

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно


### План объекта





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 633.23, расчётная - 633.23

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 603.89, расчётная - 603.89

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно


успешно

### Объект №75

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1054.61, расчётная - 1054.61		
Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Пересечение границ земельных участков	успешно	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно	
Попадание в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно	
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно	
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно	
Смежные границы	ые границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполом.	осицы: 5	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно	
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно	


### План объекта





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1051.33, расчётная - 1051.33


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	упреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:41 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1073.13, расчётная - 1073.13


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы преду	преждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11242. Буферная зона череспол 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11431(43). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11431(44). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11431(45). Буферная зона чересполосицы: 5 м.	осицы:
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 879.25, расчётная - 879.25

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:000000:11431(4). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:1358. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:104 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 32.79, расчётная - 32.79

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка вхождения ЗУ из Условного КК в границы иных КК	предупреждение
3У имеет пересечение с КК 71:26:020104: 0.52 кв.м. ЗУ имеет пересечение с КК 32.27 кв.м.	71:26:020105:
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №80

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 46.11, расчётная - 46.11	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:808 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы:	

5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-

44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

### Объект №81

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.39, расчётная - 28.39	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	предупреждение
ЗУ не полностью входит в границу КК 71:26:020105. ЗУ пересекает КК: 71:26:02 проведения проверки: 0.10.	0104. Точность
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №82

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 8001.01, расчётная - 8001.01

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования

успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта

успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

Смежные границы

предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11710(1). Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1344. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек

успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков


успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

успешно

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 640.00, расчётная - 640.00

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону

успешно

предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1358. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:204 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы:

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно

### Объект №84

Смежные границы

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 19.93, расчётная - 19.93

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Пересечение границ земельных участков

успешно

Равенство координат смежных ЗУ

успешно

Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1504.04, расчётная - 1504.04

оощия площидь оовекти (кв. м). Заявленная - 1304.04, расчетная - 1304.04	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:187. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1194. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

### Объект №86

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 970.25, расчётная - 970.25

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ

Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.56, расчётная - 27.56

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

Пространственный	анализ	объекта

Пересечение границ земельных участков успешно

Равенство координат смежных ЗУ успешно

Попадание в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение в кадастровый квартал успешно

Пересечение ЗУ с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону успешно


### Смежные границы предупреждение


Обнаружена область чересполосицы с 3У 71:26:020105:27 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:14 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.

Проверка корректности определения координат характерных точек успешно

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1894.28, расчётная - 1894.28

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	с ошибками
ЗУ не полностью входит в границы территориальной зоны Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур с номером 71:00-7.176 - 215.91 кв.м. Точность проведения проверки: 0.	

Смежные границы предупреждение

Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:482. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:202. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:216. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:225. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1351. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:211 в обращении сf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.


Проверка корректности определения координат характерных точек успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 285.65, расчётная - 285.65


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	редупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1208. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:209 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 709.86, расчётная - 709.86


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.90, расчётная - 52.90

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	едупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:809 в обращении cf4c498d-b00a- 44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 481.62, расчётная - 481.62

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:000000:11696. Буферная зона че 5 м.	ересполосицы:
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно

успешно

успешно

### Объект №93

Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 390.86, расчётная - 390.86	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	предупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1351. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	

Проверка корректности определения координат характерных точек

Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.97, расчётная - 29.97


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 610.98, расчётная - 610.98


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	дупреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:181 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 676.74, расчётная - 676.74

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 454.09, расчётная - 454.09


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1133.46, расчётная - 1133.46

Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Пересечение границ земельных участков	успешно	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно	
Попадание в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно	
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно	
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно	
Смежные границы предупреждени		
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:22 в обращении cf4c498d-b00a-44f2- a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.		
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно	
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно	
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно	






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 678.36, расчётная - 678.36


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1208. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:54. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:192 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.23, расчётная - 52.23


Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Пересечение границ земельных участков	успешно	
Равенство координат смежных ЗУ	успешно	
Попадание в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно	
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно	
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно	
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно	
Смежные границы	упреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:37 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:810 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.		
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно	
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно	
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно	



### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.99, расчётная - 29.99

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:202. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:482. Буферная зона чересполосицы: 5 м. Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:190 в обращении cf4c498d-b00a-44f2-a3ec-cddb5ddb46d0 по сведениям из Карты-плана территории. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1943.30, расчётная - 1943.30

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	упреждение
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1373. Буферная зона чересполосицы: 5 м.	
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1051.06, расчётная - 1051.06


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно

### Объект №104

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 908.82, расчётная - 908.82


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы	успешно
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1039.26, расчётная - 1039.26

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Пересечение границ земельных участков	успешно
Равенство координат смежных ЗУ	успешно
Попадание в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение в кадастровый квартал	успешно
Пересечение ЗУ с границами муниципального образования	успешно
Пересечение земельного участка с границами населенного пункта	успешно
Полное вхождение ЗУ в единственную территориальную зону	успешно
Смежные границы предупреждение	
Обнаружена область чересполосицы с ЗУ 71:26:020105:1359. Буферная зона м.	чересполосицы: 5
Проверка корректности определения координат характерных точек	успешно
Пересечение ЗУ с границами лесничеств, лесопарков	успешно
Полное вхождение части ЗУ в изменяемый ЗУ	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.08, расчётная - 20.08

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта


71:00:000000:43669

### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 12.51, расчётная - 12.51

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №108 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 44.26, расчётная - 44.26 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 46.26, расчётная - 46.26

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта

71:00:000000:49105

### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки




Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 19.79, расчётная - 19.79

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №111

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 43.97, расчётная - 43.97

Оощая площадь объекта (кв. м). Заявленная - 43.97, расчетная - 43.97	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно




## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 31.33, расчётная - 31.33

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.03, расчётная - 20.03

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта

71:00:000000:51559

# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №114 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.01, расчётная - 22.01 Проверка топологической корректности объекта Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.02, расчётная - 20.02

_		_
Проверка	топологической корректи	ности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №116

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 507.16, расчётная - 507.16

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.45 кв.м.

### Объект №117

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.27, расчётная - 27.27

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.04, расчётная - 30.04

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 4.26 кв.м.

Пересечение границ ОКС

предупреждение

### Объект №119

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 17.53, расчётная - 17.53

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №120

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.20, расчётная - 29.20

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно


### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.97, расчётная - 28.97

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №122

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.17, расчётная - 20.17

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.20, расчётная - 28.20

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 5.36 кв.м.

### Объект №124

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.63, расчётная - 27.63

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 4.55 кв.м.

### Объект №125

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 829.34, расчётная - 829.34

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №126

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 37.61, расчётная - 37.61

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 477.19, расчётная - 477.19

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС


предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 0.95 кв.м.

### Объект №128

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.84, расчётная - 28.84

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.34, расчётная - 22.34

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




Кадастровый квартал
Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 542.18, расчётная - 542.18

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №131 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.65, расчётная - 27.65 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно


### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


Полное вхождение ОКС в земельный участок





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 756.86, расчётная - 756.86

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 703.51, расчётная - 703.51

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №134 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 46.22, расчётная - 46.22 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 118.53, расчётная - 118.53


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №136

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.94, расчётная - 26.94

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.78, расчётная - 30.78


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №138

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 35.72, расчётная - 35.72

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 21.51, расчётная - 21.51

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



## **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 32.09, расчётная - 32.09

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №141

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 51.96, расчётная - 51.96

оощил площидь объекти (кв. м). Зальленний эт.эо, расчетний эт.эо	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно


### Объект №142

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.32, расчётная - 26.32	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.91, расчётная - 27.91

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки




Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 21.87, расчётная - 21.87

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №145

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.37, расчётная - 23.37

Оощая площадь объекта (кв. м). заявленная - 23.37, расчетная - 23.37	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 27.14, расчётная - 27.14

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



## **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 924.26, расчётная - 924.26

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно

### Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 1.59 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.08 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.51 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.07 кв.м.





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 35.89, расчётная - 35.89

Проверка топологической корректности объекта

успешно

### Пространственный анализ объекта

Проверка топологической корректности

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №149

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 502.73, расчётная - 502.73

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.14 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.64 кв.м.



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 503.29, расчётная - 503.29

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.91 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.95 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 11.47 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 2.24 кв.м.

### Объект №151

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 462.46, расчётная - 462.46

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 498.40, расчётная - 498.40

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.32 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.89 кв.м.

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 474.50, расчётная - 474.50

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

предупреждение

У земельного участка 71:26:000000:11512 отсутствуют координаты.

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.76 кв.м.

### Объект №154

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 140.22, расчётная - 140.22

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 104.57, расчётная - 104.57

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.98 кв.м.

### Объект №156

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 522.82, расчётная - 522.82

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.60 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.67 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 1.61 кв.м.

### Объект №157

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 24.42, расчётная - 24.42

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 507.11, расчётная - 507.11

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.40 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 1.69 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.03 кв.м.

### Объект №159

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 96.25, расчётная - 96.25

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 20.78, расчётная - 20.78

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 416.70, расчётная - 416.70

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №162 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 33.82, расчётная - 33.82 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 106.50, расчётная - 106.50

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №164

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 79.02, расчётная - 79.02

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



## Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 116.11, расчётная - 116.11

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.54 кв.м.

### Объект №166

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 154.73, расчётная - 154.73

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.77 кв.м.




## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.21, расчётная - 22.21

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 68.77, расчётная - 68.77

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №169 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.20, расчётная - 22.20 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок




## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.10, расчётная - 26.10

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.32, расчётная - 30.32

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 5.37 кв.м.

### Объект №172

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 17.19, расчётная - 17.19

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №173

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 715.38, расчётная - 715.38

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.88 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.56 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 2.29 кв.м.

### План объекта 71:26:000000:1987 Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1205.54, расчётная - 1205.54

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:11234. Площадь пересечения 0.21 кв.м.

### Объект №175

Пересечение границ ОКС

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 19.60, расчётная - 19.60

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.91, расчётная - 29.91

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 25.54, расчётная - 25.54

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №178

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 432.77, расчётная - 432.77

Оощая площадь оовекта (кв. м). Заявленная - 432.77, расчетная - 432.7	<i>1</i>
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.75, расчётная - 52.75

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


предупреждение

ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:210, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:020105:827 в проверяемом документе. Площадь пересечения 0.01 кв.м.



Кадастровый квартал	
Земельные участки	
Проверяемый участок	
Проверяемая часть участка	
Результаты взаимодействия	
Объект №180	
Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.99, расчётная - 28.99	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешн
Пространственный анализ объекта	

ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:33, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС


Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

успешно

предупреждение



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 33.99, расчётная - 33.99

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №182

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 35.90, расчётная - 35.90

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №183

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.50, расчётная - 26.50

оощия площидь объекти (кв. н.). Заявленная 20.30, рас тетная 20.30	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

71:26:020102:362	

Легенда		
	Кадастровый квартал	
	Земельные участки	
	Проверяемый участок	
	Проверяемая часть участка	
	Результаты взаимодействия	

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 19.66, расчётная - 19.66

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №185

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.06, расчётная - 23.06

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №186

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 58.44, расчётная - 58.44	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно


### Объект №187

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 18.84, расчетная - 18.84	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно

### План объекта

71:26:020102:506


### Легенда



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.08, расчётная - 30.08

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 37.25, расчётная - 37.25

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

предупреждение

ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:159, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №190

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.58, расчётная - 29.58

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 37.18, расчётная - 37.18

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №192


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 18.59, расчётная - 18.59

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №193

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.46, расчётная - 26.46

TO MAN TO ME HAVE THE STATE OF		
Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно	
Пересечение границ ОКС	успешно	



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 34.31, расчётная - 34.31

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

предупреждение

ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:121, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №195

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.46, расчётная - 30.46

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 33.39, расчётная - 33.39

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно

Пересечение границ ОКС


предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:11218. Площадь пересечения 6.81 кв.м.

### План объекта




### Легенда



Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.77, расчётная - 29.77


### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.84, расчётная - 23.84

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 116.41, расчётная - 116.41

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №200 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 97.01, расчётная - 97.01 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС предупреждение Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 3.27 кв.м. Объект №201 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 80.35, расчётная - 80.35 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.64 кв.м.


успешно

предупреждение

План объекта


Пересечение границ ОКС


Полное вхождение ОКС в земельный участок



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 30.31, расчётная - 30.31

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 380.20, расчётная - 380.20

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №204 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 70.39, расчётная - 70.39 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно Объект №205 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 50.76, расчётная - 50.76 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно

успешно

успешно

успешно


### План объекта

Пересечение границ ОКС


Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в земельный участок

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал



### Легенда



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 94.56, расчётная - 94.56

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

предупреждение

Пересечение границ ОКС

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.47 кв.м.

### Объект №207

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 26.06, расчётная - 26.06

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта


Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно



### Легенда



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 100.04, расчётная - 100.04

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно

Пересечение границ ОКС


предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.73 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 14.34 кв.м.

### План объекта



### Легенда



Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 114.75, расчётная - 114.75

### Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал Олное вхождение ОКС в земельный участок Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №210

Общая площадь объекта (кв. м	м): заявленная - 74.69, расчётная - 74.69	
Проверка топологическо	ой корректности объекта	
Проверка топологической кор	ректности	успешно
Пространственный анали	из объекта	
Полное вхождение ОКС в када	астровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земе	ельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС		предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.27 кв.м.

### Объект №211

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 724.48, расчётная - 724.48	l
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта 71:26:020105:287 Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 362.99, расчётная - 362.99

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.97 кв.м.

### Объект №213

Пересечение границ ОКС

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 443.98, расчётная - 443.98

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно



### Легенда

Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 110.76, расчётная - 110.76

_			_
IInorenka	топологической	KONNEKTUOCTI	I Nhlekta
проверка	I OHONOI M TECKOM	ROPPERTITOET	OODCKIA

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №215

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 79.51, расчётная - 79.51

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок предупреждение

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 45.60 кв.м. Точность проведения проверки: 0.005.

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №216

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 94.98, расчётная - 94.98

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно




### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 101.88, расчётная - 101.88

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 80.03, расчётная - 80.03

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №219 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 339.90, расчётная - 339.90 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно


### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 768.14, расчётная - 768.14

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.94 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.32 кв.м.

### План объекта






Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 106.45, расчётная - 106.45

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 133.89, расчётная - 133.89


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно


### Объект №223

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 90.40, расчётная - 90.40

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.07 кв.м.






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 100.38, расчётная - 100.38

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №225

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 91.46, расчётная - 91.46

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно




### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка

Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 65.66, расчётная - 65.66

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 68.28, расчётная - 68.28

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №228

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 158.89, расчётная - 158.89

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 723.66, расчётная - 723.66

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.10 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.30 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.15 кв.м.

### Объект №230

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 74.54, расчётная - 74.54

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №231

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 131.39, расчётная - 131.39

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 77.93, расчётная - 77.93

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №233

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 184.24, расчётная - 184.24

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 77.60, расчётная - 77.60

_	_	
Проверка	топологической коррект	гности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №235

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 69.29, расчётная - 69.29

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.80 кв.м.

### Объект №236

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 124.75, расчётная - 124.75

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 95.64, расчётная - 95.64

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.27 кв.м.

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 84.02, расчётная - 84.02

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.07 кв.м.

### Объект №239

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 102.97, расчётная - 102.97

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.46 кв.м.





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 133.96, расчётная - 133.96

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №241


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 132.64, расчётная - 132.64

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №242

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 79.43, расчётная - 79.43

Today initiadad objective (itali in). Sanskelinar 75115, paeternar 75115	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 111.18, расчётная - 111.18

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 113.62, расчётная - 113.62

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 1.02 кв.м.

### Объект №245

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 125.40, расчётная - 125.40

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение


Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.85 кв.м.



### Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 87.96, расчётная - 87.96

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 84.22, расчётная - 84.22

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.18 кв.м.



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 120.58, расчётная - 120.58

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.20 кв.м.

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 110.65, расчётная - 110.65

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №250

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 110.42, расчётная - 110.42

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно




## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 89.59, расчётная - 89.59

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки




Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 101.49, расчётная - 101.49

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №253 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 72.07, расчётная - 72.07 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно Объект №254 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 117.56, расчётная - 117.56

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 528.85, расчётная - 528.85

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

### Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.93 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.87 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 17.55 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.45 кв.м.



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 924.95, расчётная - 924.95

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок


предупреждение

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 26.67 кв.м. Точность проведения проверки: 0.005. ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:46, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 758.57, расчётная - 758.57

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС


предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:10746. Площадь пересечения 25.05 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.21 кв.м. Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.05 кв.м.

### План объекта







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 112.84, расчётная - 112.84

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.41 кв.м.

### Объект №259

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 130.59, расчётная - 130.59

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.03 кв.м.

### Объект №260

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 94.72, расчётная - 94.72

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта


Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

### План объекта





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 105.08, расчётная - 105.08

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.00 (менее 0.01) кв.м.

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 1284.26, расчётная - 1284.26

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №263

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 23.23, расчётная - 23.23

Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно	
Пересечение границ ОКС	успешно	



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 46.02, расчётная - 46.02

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

предупреждение


ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:195, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:020102:354 в проверяемом документе. Площадь пересечения 0.01 кв.м.

### План объекта



Кадастровый квартал	
Земельные участки	
Проверяемый участок	
Проверяемая часть участка	
Результаты взаимодействия	
Объект №265	
Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 31.02, расчётная - 31.02	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Объект №266	
Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 39.43, расчётная - 39.43	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
Объект №267	
Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.18, расчётная - 52.18	


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.18, расчётная - 52.18  Проверка топологической корректности объекта		
Проверка топологической корректности	успешно	
Пространственный анализ объекта		
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно	
Полное вхождение ОКС в земельный участок	предупреждение	

успешно

### Объект №268

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.52, расчётная - 22.52


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 120.62, расчётная - 120.62

### Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал Полное вхождение ОКС в земельный участок Пересечение границ ОКС успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 140.58, расчётная - 140.58

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта




### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 111.51, расчётная - 111.51

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №272 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 101.33, расчётная - 101.33 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 84.35, расчётная - 84.35

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 2.37 кв.м.

### Объект №274

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 106.17, расчётная - 106.17

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.58 кв.м.

### Объект №275

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 91.94, расчётная - 91.94

### Проверка топологической корректности объекта


Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно




## Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 52.39, расчётная - 52.39

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 134.34, расчётная - 134.34

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

предупреждение

ОКС расположен в границах ЗУ 71:26:020105:55, который не указан в ТП.

Пересечение границ ОКС

успешно

### Объект №278

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 98.68, расчётная - 98.68

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

успешно






Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 88.29, расчётная - 88.29

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №280

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 96.61, расчётная - 96.61


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 155.99, расчётная - 155.99

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 94.71, расчётная - 94.71

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно


Полное вхождение ОКС в земельный участок

успешно

Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.35 кв.м.



## Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 106.81, расчётная - 106.81

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок


успешно


Пересечение границ ОКС

предупреждение

Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.09 кв.м.

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия


Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 233.43, расчётная - 233.43

### Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №285

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 122.96, расчётная - 122.96


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 370.81, расчётная - 370.81

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 28.81, расчётная - 28.81

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно



# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №288 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 45.53, расчётная - 45.53 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно


### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал


Полное вхождение ОКС в земельный участок





Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 29.83, расчётная - 29.83

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно







Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.66, расчётная - 22.66

## Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно

### План объекта



71:26:020105:1200

# Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №291 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 82.62, расчётная - 82.62 Проверка топологической корректности объекта Пространственный анализ объекта

успешно

успешно


успешно

### План объекта

Пересечение границ ОКС

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок



## Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.86, расчётная - 22.86

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно

### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал

Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно

Пересечение границ ОКС успешно

### Объект №293

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 22.20, расчётная - 22.20

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности успешно


### Пространственный анализ объекта

Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно

Полное вхождение ОКС в земельный участок предупреждение

ОКС не полностью входит в границы ЗУ - 22.20 кв.м. Точность проведения проверки: 0.005.

Пересечение границ ОКС успешно




Кадастровый квартал
Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 81.50, расчётная - 81.50

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта



### **Легенда**Кадастровый квартал Земельные участки



Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 82.22, расчётная - 82.22


Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### Объект №296

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 87.56, расчётная - 87.56

оощия площидь объекти (кв. м). Заявленния от.50, рас тетния от.50	
Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	предупреждение


Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.02 кв.м.



# Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия

Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 54.77, расчётная - 54.77

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно








Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 150.11, расчётная - 150.11

## Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта успешно Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС успешно




### Легенда Кадастровый квартал Земельные участки Проверяемый участок Проверяемая часть участка Результаты взаимодействия Объект №299 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 90.90, расчётная - 90.90 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС предупреждение Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.64 кв.м. Объект №300 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 90.62, расчётная - 90.62 Проверка топологической корректности объекта Проверка топологической корректности успешно Пространственный анализ объекта Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал успешно Полное вхождение ОКС в земельный участок успешно Пересечение границ ОКС предупреждение Обнаружено пересечение с ОКС 71:26:000000:9651. Площадь пересечения 0.81 кв.м. Объект №301 Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 74.39, расчётная - 74.39

### Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности

успешно

Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно
План объекта	




Легенда	
	Кадастровый квартал
	Земельные участки
	Проверяемый участок
	Проверяемая часть участка




Общая площадь объекта (кв. м): заявленная - 142.50, расчётная - 142.50

Проверка топологической корректности объекта	
Проверка топологической корректности	успешно
Пространственный анализ объекта	
Полное вхождение ОКС в кадастровый квартал	успешно
Полное вхождение ОКС в земельный участок	успешно
Пересечение границ ОКС	успешно

### План объекта





Земельные участки
Проверяемый участок
Проверяемая часть участка
Результаты взаимодействия

### Ситуационный план

